

150

48 55 48

8x6 9x6 8x6
= 8x6 9x6 8x6

Sperholz



VA Rohr 12x11 od 14x11

als Lager,

darin (Gewinde) Stange 10 od 12 mm ϕ



Verkleidung
Festklebeschleife



3x6 = 18 Sperholz

Langloch, so daß MastflB

beim Legen des Maskes steigen kann